

5 AXLES


P457



INSTRUCTIONS

For maximum speed and performance, Axles should be free of burrs and polished smooth.

- Remove burrs from under Axle head using the Wheel Turning Mandrel (P357) and a triangular file.
- Polish Axles using PineCar Micro-Polishing System™ (P4038). Follow package instructions.



INSTRUCTIONS

Pour la vitesse maximale et des performances, essieux doit être exempt de bavures et polies.

- Ébarber sous la tête de l'essieu à l'aide d'une Wheel Turning Mandrel (P357) et fichier triangulaire.
- Polonais essieux à l'aide de PineCar Micro-Polishing System™ (P4038). Suivez les instructions sur l'emballage.

